

Základní informace o nehodě kamionu na D0/ 19,000 km směr D1, dne 18. 03. 2022

Časová posloupnost rozhodujících postupů likvidace následků dopravní nehody

18. března 2022

15:02 hod. - čas nehody,

15:30 hod. - nehoda nahlášena na dispečink ŘSD SSÚD Rudná,

16:00 hod. - příjezd k místu nehody pracovníků ŘSD ČR současně se smluvní odtahovou firmou, policista dopravní policie na místě nehody nepřipustil odtahovou firmu k vyproštění a odtahu smluvní firmu ŘSD ČR s odůvodněním, že se nejedná o překážku provozu na komunikaci

16:20 hod. - policista rozhodl a povolal odtahovou firmu pojišťovny

17:40 hod. - příjezd odtahové firmy pojišťovny

19:30 hod. - začátek překládky nákladu

Pokračování zásahu dne 19. března 2022

06:45 hod. - ukončení zásahu

05:50 hod. – sanace zeminy firmou DEKONTA

07:50 hod. – konec sanace firmou DEKONTA

Základní informace o nehodě

Místo nehody: D0/ 19,000 km směr D1

Havarované vozidlo: Návěsová souprava s nákladem, Volovo + návěš, RZ: 6AZ4563